

MFA DCT Transmissions

Bruit de craquement lors du passage de la vitesse D à la vitesse R avec une transmission froide (généralement sur le modèle AMG 45)

- Le document TIPS actuel : **GI27.50-P-063935** a été mis à jour.
- Transmissions avant restylage (**7240 15**) : point de nettoyage à confirmer. Pièces optimisées en cours de développement. L'ancien stock doit être nettoyé au GLC (centre logistique mondial).
Remarque : le remplacement de la transmission peut ne pas résoudre le problème !
- Pour les transmissions avant restylage (**724016**),
- **Le point de nettoyage** est le numéro de série: **#1 171 130**. La réparation de l'arbre est désormais possible.
- La transmission complète peut être remplacée si une réparation est impossible avec une autorisation préalable (sous garantie).

Veillez créer un dossier TIPS pour tout véhicule concerné. Assurez-vous de joindre les dernières données EEPROM, le journal de l'unité de commande, le test rapide et le fichier audio/vidéo.

Remarque : Aucune réparation de transmission ne doit être entreprise sans autorisation via un dossier TIPS.