



Ce bulletin d'information technique remplace la mesure de service B33 200 03 datée de septembre 2003.

MODEL

E46 (Série 3) jusqu'à la production d'octobre 2002.

SITUATION

Un bruit de claquement se fait entendre à l'arrière du véhicule lors du passage sur des bosses. Le véhicule peut également se cabrer.

CAUSE

Ressort hélicoïdal arrière de type cylindrique cassé.

SOLUTION

Remplacez le ressort hélicoïdal arrière défectueux conformément à l'instruction de réparation 33 53 000. Des ressorts hélicoïdaux améliorés ont été introduits dans la production depuis octobre 2002.

PROCEDURE

Consultez le tableau des ressorts du catalogue électronique des pièces (EPC) pour connaître la référence de la pièce appropriée.